



深港联检测



201819120625

报告编号: EP1907A541

检测报告

(Testing Report)

委托单位: 乳源瑶族自治县环境监测站

受检单位: 乳源县生活污水处理厂

检测类别: 委托检测(送样)

报告日期: 2019 年 07 月 16 日

深圳市深港联检测有限公司





报告说明

1. 报告无本公司检验检测专用章、骑缝章、章无效。
2. 报告无编制人、审核人、签发人签名无效, 报告经涂改无效。
3. 复制报告未重新加盖本单位检验检测专用章无效, 报告部分复制无效。
4. 自送样品的委托检测, 其结果仅对来样负责; 对不可复现的检测项目, 结果仅对检测所代表的时间和空间负责。
5. 对报告如有异议, 请于收到报告之日起 7 日内以书面形式向本机构提出, 逾期不予受理。
6. 未经本公司同意, 本报告不得用于广告, 商品宣传等商业行为。
7. 除客户特别申明并支付档案管理费外, 本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

单位名称: 深圳市深港联检测有限公司

地址: 深圳市宝安区新安街道宝城留仙一路 14 号 71 区厂房 (城管办厂房) 1 栋 5 楼

邮编: 518133

电话: 0755-23013999

传真: 0755-86110685

网址: <http://www.shtesting.com>

邮箱: shtesting@163.com

编写: 罗安婧

签发: 黄良海

审核: 陈CP

签发日期: 2019 年 07 月 16 日



一、检测信息

委托单位	乳源瑶族自治县环境监测站
受检单位	乳源县生活污水处理厂
接样日期	2019/07/11
分析日期	2019/07/15
检测人员	林铭滇
分析标准依据	见检测方法、分析仪器及检出限

二、检测内容

表 2-1 检测内容、检测点位、检测因子

序号	送样样品名称	送样样品名称	送样检测因子
1	废水	乳源县生活污水处理厂 (进水口)	烷基汞
2		乳源县生活污水处理厂 (排水口)	
备注	以上送样信息由客户提供。		

三、检测结果

表 3-1 废水检测结果


送样样品类型	废水		接样日期	2019/07/11	
送样样品名称	乳源县生活污水处理厂（进水口）		样品状态	无色、微臭气味、无浮油	
送样样品名称	乳源县生活污水处理厂（排水口）		样品状态	无色、微臭气味、无浮油	
序号	检测项目		检测结果		单位
			乳源县生活污水处理厂（进水口）	乳源县生活污水处理厂（排水口）	
1	烷基汞	甲基汞	10L	10L	ng/L
		乙基汞	20L	20L	ng/L
备注：检测结果小于检出限或未检出时，以检出限并加标志位“L”表示。					



深港联检测

报告编号: EP1907A541

四、样品照片



五、检测方法、分析仪器及检出限

序号	检测项目		检测标准（方法）名称及编号	分析仪器及型号	方法检出限
1	烷基汞	甲基汞	水质 烷基汞的测定 气相色谱法 GB/T 14204-1993	气相色谱仪/ GC-2014C	10 ng/L
		乙基汞			20 ng/L

****报告结束****